


# Сварочная маска 3М™ Speedglas™ 9100 Air для защиты органов дыхания



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
56 66 00	Сварочная маска Speedglas 9100 Air без сварочного светофильтра, с респиратором Adflo.	56 66 25	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100XX, с респиратором Adflo.	56 88 15	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100X, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.
56 66 05	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100V, с респиратором Adflo.	56 88 00	Сварочная маска Speedglas 9100 Air без сварочного светофильтра, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.	56 88 25	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100XX, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.
56 66 15	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100X, с респиратором Adflo.	56 88 05	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100V, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.		



## Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 15	Удобная внутренняя лента, упаковка из 3 штук.	52 70 00	Наружная защитная пластина, особо устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.	53 20 00	Передняя панель серебристого цвета для отражения теплового излучения.
16 90 05	Защита головы, черного цвета.	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.	53 20 15*	Защитная пластина для стекол SideWindows, 2 пары.
16 90 10	Защита шеи, черного цвета.	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм.	53 30 00	Оголовье Speedglas серии 9100, включая комплектующие детали.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.	53 37 00	Воздухозаборник.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.	53 41 00	Лицевой уплотнитель.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	53 35 05	Адаптер сварочной маски при использовании дыхательных шлангов старого образца (без QRS).	53 60 00	Поворотный механизм, левый и правый.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	53 10 00	Крепление аккумулятора, упаковка из 2 штук.	53 61 00	Оголовье, передняя часть.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.			53 62 00	Оголовье, задняя часть.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.			56 08 90	Сварочная маска 9100 Air без оголовья, без воздухозаборника, без лицевого уплотнителя, без светофильтра.
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.			56 28 00	Сварочная маска 9100 Air без сварочного светофильтра.
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V.				
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X.				
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX.				
52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.				

\*При заказе новых боковых стекол SideWindows указывайте номер детали 56 08 90.